Schadenfreies Bauen

Herausgegeben von Günter Zimmermann Band 16

Tauwasserschäden

Von Professor Dr.-Ing. Richard Jenisch

2. Auflage, überarbeitet von Professor Dr. rer.nat. Martin Stohrer

Mit 66 Abbildungen und 6 Tabellen

Fraunhofer IRB Verlag

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
2	Luftfeuchte und Tauwasserbildung	12
3	Luftfeuchte	13
3.1	Wasserdampfgehalt der Luft	13
3.2	Wasserdampfdruck	15
3.3	Relative Luftfeuchte	15
3.4	Taupunkttemperatur	16
3.5	Raumluftfeuchte, Wasserdampfproduktion und Lüftung	17
4	Baustoffeuchte	21
5	Schimmelpilze	25
6	Tauwasserbildung	29
6.1	Tauwasser auf Bauteiloberflächen	29
6.1.1	Klimatische Randbedingungen	29
6.1.2	Bauliche und nutzungsbedingte Randbedingungen	30
6.1.3	Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	31
6.1.4	Wärmebrücken	32
6.1.4.1	Definition	32
6.1.4.2	Wärmebrückenproblematik	32
6.1.4.3	Arten von Wärmebrücken	33
6.1.4.4	Behandlung von Wärmebrücken in der DIN 4108	34
6.1.4.5	Untersuchung von Wärmebrücken	35
6.1.4.6	Bewertung von Wärmebrücken	36
6.1.4.7	Außenwandwinkel	38
6.2	Tauwasser im Innern von Bauteilen	41
6.3	Wasserdampftransport durch strömende Luft bzw. Wasserdampfkonvektion	42
7	Tauwasserschäden	45

7.1	Wärmebrücken	45
7.1.1	Betonwand mit außenseitiger Wärmedämmschicht grenzt an Mauerwerkswand	45
7.1.2	Außenwände mit raumseitiger Wärmedämmung	50
7.1.2.1	Betonwand mit raumseitiger Wärmedämmung mit Anschluss an Mauerwerk und Decke	50
7.1.2.2	Betonwand mit raumseitiger Wärmedämmung und ungedämmte Fensterlaibung	58
7.1.3	Einseitig gedämmte Kniestockwand aus Beton	61
7.1.4	Attika aus Sichtbeton	64
7.1.5	Fehlende Wärmedämmung am Unterzug einer aus- kragenden Decke	67
7.1.6	Fehlerhafte Planung der Wärmedämmung einer Außenwand aus Beton in Verbindung mit der Decke über einer	
	Tiefgarage	72
7.2	Wasserdampfkonvektion/Luftströmung	77
7.2.1	Tauwasser in nicht beheizten Nebenräumen	77
7.2.2	Gebäude stehen mit ihren Untergeschossen im Grundwasser	79
7.2.2.1	Das Untergeschoss taucht in stehendes Grundwasser ein	79
7.2.2.2	Das Untergeschoss taucht in fließendes Grundwasser ein	81
7.2.3	Geneigte Dächer mit Belüftung – Tauwasser auf der Unterspannbahn	86
7.2.4	Geneigte Dächer mit Belüftung – Tauwasserbildung infolge von Luftströmung	90
7.2.5	Geneigte Dächer ohne Belüftung – Wasser im Gefach	93
7.2.6	Tauwasserbildung infolge von Luftüberdruck in klimatisierten Räumen	99
7.2.7	Außenwand mit nicht belüftetem Hohlraum und mangelhafter Dampfsperre	102
7.2.8	Tauwasserschäden bei Schwimmbädern	107
7.3	Fehlende Dampfsperre auf einer Decke zwischen Turn- und Schwimmhalle	109
7.4	Ungenügende Beheizung von Wohnräumen/ viele Topfpflanzen	113
7.5	Tauwasser auf Verglasungen und Rahmen	116

, .

9	Sachregister	127
8	Literatur und Normen	121
7.5.2	Tauwasser auf der Aluminium-Türschwelle einer Hebeschiebetür	118
7.5.1	Tauwasser am Rand von Verglasungen	116