Klaus Erler

Allte Holzbauwerke

Beurteilen und Sanieren

mit 90 Farbfotos des Autors und 41 Zeichnungen von Inge Erler



Verlag für Bauwesen Berlin · München

Inhaltsverzeichnis

1.	Holz in alten Bauwerken	11
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.	Merkmale zur bauhistorischen Einordnung Bearbeitungsmerkmale Verbindungstechniken Konstruktionssysteme Erhaltung von Baudenkmalen	15 15 15 18 19
2.	Bauzustandserfassung	25
2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.	Ziel, Methodik Vorgehensweise bei der Beurteilung des Bauzustandes Ursachengruppen bei Holzschäden Bauzustandserfassungsblätter Bauzustandsstufen Untersuchungen und Methoden Untersuchungsstufen Messung der Holzfeuchte Probebohrungen und Bohrkerne Untersuchung verdeckter Bauteile Nachweis des Eindringens von Holzschutzmitteln und von aggressiven Medien. Holzalter-Bestimmung (Dendrochronologie) Geräte	25 25 27 28 34 35 37 40 44 44 46 48
3.	Zustandsanalyse und Beurteilung	49
3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.	Einwirken von Feuchtigkeit auf Holzbauteile Schädigungen durch Holzpilze Echter Hausschwamm Brauner Keller- oder Warzenschwamm Weißer Porenschwamm Blättlinge Schädigungen durch Holzinsekten Schwindverformungen und Schwindrisse	50 53 54 57 57 58 61 62

3.5.2. Korrosionserscheinungen bei Holz 3.5.3. Festigkeitsgeminderte Randschicht und Resttragfähigkeit 3.5.4. Korrosion durch Holzschutzmittel 3.5.5. Korrosion durch Holzschutzmittel 3.6. Festigkeiten von Altholz 3.6.1. Holzfestigkeit unter Langzeitbelastung 3.6.2. Erkenntnisse aus Prüfungen an alten Holzbauteilen 3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen 3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahlasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 6.5.1. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte 6.3. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 6.4. Konstruktionsarten 6.5. Schadensschwerpunkte 6.5. Instandsetzung von Dachkonstruktionen	3.5. 3.5.1.	Einwirken chemischer Medien	65 65
3.5.3. Festigkeitsgeminderte Randschicht und Resttragfähigkeit			66
3.5.4. Korrosionsschäden an Dachlatten und Sparren bei Ziegeldächern			71
3.5.5. Korrosion durch Holzschutzmittel 3.6. Festigkeiten von Altholz 3.6.1. Holzfestigkeit unter Langzeitbelastung 3.6.2. Erkenntnisse aus Prüfungen an alten Holzbauteilen 3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen 3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 6. Instandsetzung der Tragfähigkeit von Balkendecken 6. Uverstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 10. 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 11. Schadensschwerpunkte 12. Schadensschwerpunkte 13. Konstruktionsarten 14. Konstruktionsarten 15. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 16. Konstruktionsarten 17. Konstruktionsarten 18. Konstruktionsarten			73
3.6. Festigkeiten von Altholz 3.6.1. Holzfestigkeit unter Langzeitbelastung 3.6.2. Erkenntnisse aus Prüfungen an alten Holzbauteilen 3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen 3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 6. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 10. 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 11. Schadensschwerpunkte 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12. Schadensschwerpunkte			74
3.6.1. Holzfestigkeit unter Langzeitbelastung 3.6.2. Erkenntnisse aus Prüfungen an alten Holzbauteilen 3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen 3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppeller Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte			75
3.6.2. Erkenntnisse aus Prüfungen an alten Holzbauteilen 3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen 3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte			75
3.6.3. Festigkeiten von kleinen Prüfkörpern und originalen Bauteilen			75
3.7. Zustand von Verbindungen 3.8. Beurteilung der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen 4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 15.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 16. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 17. Konstruktionsarten 18. Konstruktionsarten 19. Schadensschwerpunkte	3.6.3.		76
4. Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen 4.1. Versätze	3.7.		78
4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte	3.8.		81
4.1. Versätze 4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte			
4.1.1. Stirnversatz 4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte	4.	Tragfähigkeit ausgewählter Holzverbindungen	82
4.1.2. Doppelter Versatz 4.2. Holznägel 8 5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 8 5.1. Konstruktionsarten 8 5.2. Schadensschwerpunkte 8 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 8 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 8 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 8 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 8 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 10 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 10 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 10 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 11 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 11 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 12 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte		Versätze	83
5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte			83
5. Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.1. Konstruktionsarten 5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte		···	86
kendecken65.1. Konstruktionsarten95.2. Schadensschwerpunkte95.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung95.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe95.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen95.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen105.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahlasche105.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren)105.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken105.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen115.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton115.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte125.6. Balkendecke mit Unterzügen126.1. Konstruktionsarten126.2. Schadensschwerpunkte13	4.2.	Holznägel	89
kendecken65.1. Konstruktionsarten95.2. Schadensschwerpunkte95.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung95.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe95.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen95.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen105.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahlasche105.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren)105.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken105.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen115.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton115.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte125.6. Balkendecke mit Unterzügen126.1. Konstruktionsarten126.2. Schadensschwerpunkte13	5	Instandsetzung und Erhöhung der Tragfähigkeit von Bal-	
5.2. Schadensschwerpunkte 5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung 5.4. Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe 5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen 5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen 5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche 5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren) 5.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken 5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 6.1. Konstruktionsarten 6.2. Schadensschwerpunkte	J.	<u> </u>	93
5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung	5.1.	Konstruktionsarten	93
5.3. Nachweise der Tragfähigkeit und der Verformung	5.2.	Schadensschwerpunkte	93
5.4.1. Laschen aus Holz oder Holzwerkstoffen	5.3.		95
5.4.2. Seitliche Laschen aus Stahlprofilen	5.4.	Instandsetzung geschädigter Balkenköpfe	98
5.4.3. Neuer Balkenkopf aus Holz mit oberer und unterer Längs-Stahllasche	5.4.1.		99
lasche105.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren)105.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken105.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen15.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton15.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte125.6. Balkendecke mit Unterzügen126. Instandsetzung von Dachkonstruktionen126.1. Konstruktionsarten126.2. Schadensschwerpunkte13			102
5.4.4. Polymerbeton und Bewehrung (Beta-Verfahren)105.5. Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken105.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen15.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton15.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte125.6. Balkendecke mit Unterzügen126. Instandsetzung von Dachkonstruktionen126.1. Konstruktionsarten126.2. Schadensschwerpunkte13	5.4.3.		
5.5.Erhöhung der Tragfähigkeit von Balkendecken105.5.1.Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen15.5.2.Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton15.5.3.Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte125.6.Balkendecke mit Unterzügen126.Instandsetzung von Dachkonstruktionen126.1.Konstruktionsarten126.2.Schadensschwerpunkte13			
5.5.1. Verstärken der Balken mit seitlichen Bauteilen 1 5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 1 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 12 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 12 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte 13		, , ,	
5.5.2. Verstärken mit einer Druckschicht aus Polymerbeton 1 5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 12 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 12 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte 13			
5.5.3. Holzbalken im elastischen Verbund mit Betonplatte 12 5.6. Balkendecke mit Unterzügen 12 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte 13			
5.6. Balkendecke mit Unterzügen 12 6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte 13		the contract of the contract o	
6. Instandsetzung von Dachkonstruktionen 12 6.1. Konstruktionsarten 12 6.2. Schadensschwerpunkte 13		·	
6.1. Konstruktionsarten	J.O.	balkendecke mit Unterzugen	ı 20
6.2. Schadensschwerpunkte	6.	Instandsetzung von Dachkonstruktionen	128
6.2. Schadensschwerpunkte	6.1	Konstruktionsarten	128
0.0. Tilliwolde ze fragranigken end follerneng	6.3.	Hinweise zu Tragfähigkeit und Verformung	

nhaltsverzeichnis	9
-------------------	---

6.4.3.	Instandsetzungsmethoden1Sparrenfuß-Bereich1Anschluß Kehlriegel/Sparren1Verstärkung von Pfetten1Aussteifungen1	38 43 43
7.	Sanierung von Fachwerkhäusern	48
7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3.	0 0	50 53 53 54 56 58 61 62 65 65 66
8.	Holzschutz in alten Bauwerken	73
8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	Ziel und Umsetzung 1 Baukonstruktive Maßnahmen 1 Bekämpfung mit und ohne Gift 1 Ernstfall Nummer 1: Bekämpfung des Echten Hausschwammes 1	<i>77</i> <i>7</i> 8
9.	Brandverhalten und Brandschutz	86
9.1. 9.2. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. 9.4. 9.5. 9.6.	Feuerwiderstand für Biegestäbe (Anhang 1)1	87 90 92 93 94 95 95

10	Inhaltsve	erzeichnis
10.	Begriffe	198
11.	Literaturverzeichnis	200
12.	Sachwörterverzeichnis	203

.