

Werkstofftechnik

Werkstoffe - Eigenschaften Prüfung - Anwendung

von Wolfgang Seidel

6., neu bearbeitete Auflage

mit 417 Bildern sowie zahlreichen Tabellen,Beispielen, Übungen und Testaufgaben

HANSER

Inhaltsverzeichnis

Verv	endete Formelzeichen und Abkürzungen 16	í
1	Struktur und Eigenschaften der Metalle	
1.0 1.1	Überblick 19 Metallbindung und Gitterstruktur 19 1.1.0 Übersicht 19)
	1.1.1 Wechselwirkung zwischen Atomen 20 1.1.2 Kristallstruktur der Metalle 25) 5
	1.1.2.1 Der kristalline Zustand (Idealkristall)251.1.2.2 Gittertypen28	3
	1.1.2.3 Realstruktur321.1.2.4 Gitterstruktur und technische Eigenschaften36	5
1.2	Kristallisation.391.2.0 Übersicht.39)
	1.2.1 Phasenumwandlungen.401.2.2 Thermische Analyse.421.2.3 Übergang gasförmig-kristallin.43	2
1.3	1.2.3 Übergang gastornig-Kristallin. 43 1.2.4 Übergang flüssig-kristallin. 44 Elastische und plastische Verformung. 49	ŀ
1.3	1.3.0 Übersicht 49 1.3.1 Mechanische Beanspruchung 49)
	1.3.2 Elastische Verformung)
1.4	1.3.4 Technische Formgebung (Kaltumformung). 54 Chermisch aktivierte Vorgänge. 56	Ļ
1.1	1.4.0 Übersicht	5
	1.4.2 Diffusion571.4.3 Erholung und Rekristallisation60	7
Lemz	elorientierter Test zu Kapitel 1	í
2.0	Legierungen	
2.1	Aufbau der Legierungen 68 2.1.0 Übersicht 68	3
	2.1.1 Mischkristall)
	2.1.3 Intermetallische Verbindungen. 71 2.1.4 Gefügeaufbau der Legierungen. 72	
2.2	Zustandsdiagramme	

Inhaltsverzeichnis

	2.2.1	Begriffe, Einstoffsystem.		
	2.2.2	Zweistoffsysteme (binäre Systeme).		
		2.2.2.0 Einführung	75	
		2.2.2.1 Völlige Löslichkeit im festen Zustand	77	
		2.2.2.2 Unlöslichkeit im festen Zustand	78	
		2.2.2.3 System mit Mischungslücke	78	
		2.2.2.4 System mit Peritektikum	80	
	2.2.3	Das Lesen der Zweistoffdiagramme.		
		2.2.3.1 Regeln		
		2.2.3.2 Beispiele		
2.3	Legier	rungseigenschaften	84	
	2.3.0	Übersicht		
	2.3.1	Tendenzen.		
Lem	zielorie	ntierter Test zu Kapitel 2	88	
3	Figor	Vahlanstaff Lagianungan	90	
-		n-Kohlenstoff-Legierungen		
3.0		lick		
3.1		Eisen		
3.2	-	onente Kohlenstoff		
3.3	Allger	neines zum System Eisen-Kohlenstoff.	92	
3.4	System	n Eisen-Eisencarbid (Fe-Fe ₃ C)	93	
3.5	Die G	efügearten des Systems Eisen-Eisencarbid	97	
3.6	Einteilung der Eisenwerkstoffe			
3.7	Stabil	es System Eisen-Kohlenstoff (Fe-C).	102	
Lem	zielorie	ntierter Test zu Kapitel 3	104	
4	Wär	mebehandlung der Eisenwerkstoffe	106	
4.0		lick		
4.1		llagen der Wärmebehandlung.		
		Übersicht		
	4.1.1 4.1.2	Erwärmung in das Austenitgebiet (Austenitisierung)		
		Abkühlung aus dem Austenitgebiet		
4.2		nische Verfahren		
		Übersicht		
	4.2.1	Glühen.		
		4.2.1.1 Diffusionsglühen.		
		4.2.1.2 Grobkornglühen.		
		4.2.1.3 Normalglühen		
		4.2.1.4 Weichglühen (sphäroidisierendes Glühen)		
		4.2.1.5 Spannungsarmglühen.		
	422	4.2.1.6 Rekristallisationsglühen		
	4.2.2	Härten. Vergüten		
	4.2.3	Randschichthärten ohne Änderung der chemischen Zusammensetzung		
	→.∠.→	Nanuschichularich Ollic Angerung der ehemischen Zusähllichseizung	13/	

4.3	Thermochemische Verfahren	142
	4.3.0 Übersicht	142
	4.3.1 Einsatzhärten	144
	4.3.2 Nitrieren	147
4.4	Thermomechanische Verfahren	150
	4.4.0 Übersicht	151
	4.4.1 Verfahrensgrundlagen	152
	4.4.2 Verfahrensvarianten	153
Lemz	zielorientierter Test zu Kapitel 4.	154
5	Eisengusswerkstoffe	156
5.0	Überblick	
5.1	Allgemeines zur Gefügeausbildung	
5.1	5.1.0 Übersicht	
	5.1.1 Gefügeaufbau und Eigenschaften	
	5.1.1.1 Grundgefüge.	
	5.1.1.2 Graphiteinlagerung	
	5.1.1.3 Wanddickenabhängigkeit der Eigenschaften.	
5.2	Gusseisen mit Lamellengraphit	
3.2	5.2.0 Übersicht.	
	5.2.1 Erschmelzung	
	5.2.2 Wärmebehandlung	
	5.2.3 Eigenschaften und Anwendung	
5.3	Gusseisen mit Kugelgraphit	
	5.3.0 Übersicht	167
	5.3.1 Erschmelzung	167
	5.3.2 Wärmebehandlung	169
	5.3.3 Eigenschaften und Anwendung	169
5.4	Temperguss	170
	5.4.0 Übersicht	171
	5.4.1 Erschmelzung und Behandlung	
	5.4.2 Eigenschaften und Anwendung	172
5.5	Stahlguss	173
	5.5.0 Übersicht	174,
	5.5.1 Erschmelzung und Behandlung	
	5.5.2 Eigenschaften und Anwendung	
5.6	Sondergussarten	
5.7	Erstarrung in der Form	
	5.7.0 Übersicht	
	5.7.1 Stängelkristalle (Säulenkristalle, Transkristallite)	
	5.7.2 Lunker	
	5.7.3 Gasblasen	
	5.7.4 Seigerungen.	
	5.7.5 Einschlüsse	
Lem	zielorientierter Test zu Kapitel 5	181



6	Eisei	nknetwerkstoffe (unlegierte und legierte St	tähle)	182	
6.0		Überblick			
6.1	Benen	nnung und Eigenschaften.		182	
	6.1.0				
	6.1.1	Bezeichnung der Stähle.			
		6.1.1.1 Einteilung der Stähle nach DIN EN 10020.			
		6.1.1.2 Bildung von Kurznamen nach DIN EN 100			
	(1)	6.1.1.3 Europäisches Werkstoffnummern-System na			
	6.1.2	Einfluss verschiedener Elemente im Stahl			
6.2	Stahlgruppen				
	6.2.0 6.2.1	Übersicht.			
	6.2.2	Baustähle Baustähle für Wärmebehandlung			
	6.2.3	Chemisch beständige Stähle.			
	6.2.4	Wannfeste Stähle.			
	6.2.5	Stähle für niedrige Temperaturen			
	6.2.6	Arbeitsstähle			
P	Le	emzielorientierter Test zu Ka			
ı	Niak	etoigenmetalle (NE Metalle)		201	
١		nteisenmetalle (NE-Metalle)			
p.O		blick			
		meines zur Werkstoffbezeichnung			
		Übersicht			
	7.1.1				
	7.1.2	6, I			
	7.1.3 7.1.4	Mechanische Eigenschaften Werkstoff- und Zustandsbezeichnungen nach EN			
1.2		_			
.2	7.2.0	inium, AluminiumlegierungenÜbersicht			
	7.2.0	Reinaluminium.			
	7.2.1	7.2.1.1 Eigenschaften			
		7.2.1.2 Anwendung			
	7.2.2	Aluminiumlegierungen			
		7.2.2.1 Einteilung, Eigenschaften			
		7.2.2.2 Wirkung der Legierungselemente			
		7.2.2.3 Aushärten			
	7.2.3	Legierungstyp, technische Anwendung		213	
<i>f</i> ,3	Kupfe	er, Kupferlegierungen			
	7.3.0	Übersicht			
	7.3.1	Reinkupfer			
	7.3.2	Kupfer-Zink-Legierungen (Messing).			
	7.3.3	Kupfer-Zinn-Legierungen			
f.4		Zinn, Antimon und deren Legierungen			
	7.4.0	Übersicht			
	7.4.1 7.4.2	Blei		224 225	
	1.4.4	Z41111		223	

9.3

	7.4.3 Antimon		
7.5	Titan, Titanlegierungen.		
7.5	7.5.0 Übersicht.		
	7.5.1 Reintitan.		
	7.5.2 Titanlegierungen		
Lema	ielorientierter Test zu Kapitel 7		
8	Sinterwerkstoffe	231	
8.0	Überblick	231	
8.1	Grundlagen der Sintertechnik	231	
	8.1.0 Übersicht	232	
	8.1.1 Pulverherstellung	232	
	8.1.2 Formgebung		
	8.1.3 Sintern		
	8.1.4 Nachbehandlung		
8.2	Eigenschaften, Anwendungsgebiete.		
	8.2.0 Übersicht		
	8.2.1 Sintermetalle.		
	8.2.2 Gesinterte Carbidhartmetalle (Hartmetalle)		
	8.2.3 Oxid- und Mischkeramik		
_	8.2.4 Nichtoxidkeramik		
Lem	ielorientierter Test zu Kapitel 8		
9	Korrosion und Korrosionsschutz		
9.0	Überblick	241]	
9.1	Grundlagen 24		
	9.1.0 Übersicht		
	9.1.1 Ursachen der Korrosion		
	9.1.2 Chemische Korrosion.		
	9.1.3 Elektrochemische Korrosion		
	9.1.4 Passivierung		
9.2	Korrosionsarten 2		
	9.2.0 Übersicht		
	9.2.1 Korrosionsarten ohne mechanische Beanspruchung		
	9.2.1.1 Gleichmäßige und ungleichmäßige Flächenkorrosion		
	9.2.1.2 Lochkorrosion		
	9.2.1.3 Spaltkorrosion		
	9.2.1.4 Bimetallkorrosion (Kontaktkorrosion).		
	9.2.2 Korrosionsarten mit mechanischer Beanspruchung		
	9.2.2.1 Spannungskorrosion/Spannungsrisskorrosion		
	9.2.2.2 Schwingungsrisskorrosion.		
	9.2.2.3 Erosions- und Kavitationskorrosion.	<i>ح</i> ا(

Korrosionsschutz 251

				Inhaltsverzeichnis	13
	9.3.1		onsschutzoffauswahl		
			ionsschutzgerechtes Konstruier		
			scher Korrosionsschutz		
		9.3.1.4 Beeinflu	ussung des Korrosionsmedium	IS	254
	9.3.2		ionsschutz		
			eitung der Oberfläche		
		9.3.2.2 Organis	sche Beschichtungen		255
			sche Überzüge		
Lemz	ielorier	tierter Test zu Ka	apitel 9		260
10	Schm	ierstoffe			261
10.0					
10.1	Flüssi	ge Schmierstoffe.			261
	10.1.0	Übersicht			261
			ing und Eigenschaften		
			fe		
10.2					
			177 1 6		
			ing und Eigenschaften		
10.2					
10.3					
			farten		
			fe mit Schichtgitterstruktur		
Lemz			apitel 10		
Zem			•		
X)					
t.l			ften		
			enschaften		
			Makromoleküle		
			noiekuleturen.		
			d Kristallisation		
			n Verhalten der Kunststoffe		
11.2			ahl).		
11.2					

 11.2.1.1 Polyethylen PE
 290

 11.2.1.2 Polyvinylchlorid PVC
 291

 11.2.1.3 Polystyren PS
 291

 11.2.1.4 Polypropylen PP
 292

 11.2.1.5 Polyamide PA
 292

11.3	11.2.2 Duroplaste (Duromere). 11.2.2.1 Phenol-Formaldehyd PF (Phenolharze). 11.2.2.2 Epoxidharze EP. 11.2.2.3 Harnstoff- und Melaminharze UF/MF. 11.2.2.4 Ungesättigte Polyester UP. 11.2.2.5 Polyurethan (vernetzt) PUR. Veredlung von Kunststoffen. 11.3.0 Übersicht 11.3.1 Möglichkeiten. 11.3.1.1 Veredlung im Syntheseprozess. 11.3.1.2 Veredlung vor oder während des Verarbeitungsprozesses. 11.3.1.3 Veredlung nach dem Verarbeitungsprozesses.	. 293 . 294 . 295 . 295 . 296 . 297 . 298 . 298
Lemz	zielorientierter Test zu Kapitel 11.	
	•	
12	Werkstoffprüfung.	
	Überblick	
12.1	Grundlagen der Werkstoffprüfung	301
	12.1.0 Übersicht	
	12.1.2 Werkstoffprüfung - Begriff, Aufgaben und Einteilung der Werkstoffprüf-	502
	verfahren	304
12.2	Mechanische Werkstoffprüfung	
	12.2.0 Übersicht	
	12.2.1 Zugversuch	. 307
	12.2.1.0 Übersicht	
	12.2.1.1 Prüfprinzip.	
	12.2.1.2 Versuchsauswertung, Kenngrößen.	
	12.2.1.3 Werkstoffverhalten unter Zugbeanspruchung	
	12.2.2 Härteprüfung	
	12.2.2.1 Härteprüfung nach Brinell	
	12.2.2.2 Härteprüfung nach Vickers.	
	12.2.2.3 Härteprüfung nach Rockwell (HRC).	
	12.2.2.4 Instrumentierte Eindringprüfung - Martenshärte	
	12.2.2.5 Umwerten von Härtewerten	
	12.2.3 Zähigkeitsprüfung.	
	12.2.3.0 Übersicht	
	12.2.3.1 Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy.	
	12.2.4 Bruchmechanische Werkstoffprüfung	
	12.2.4.1 Elliear erastische Bruchmechanik LEBM	
	12.2.5 Dauerschwingprüfung	
	12.2.5.0 Übersicht	
	12.2.5.1 Dynamische Beanspruchung und Werkstoffverhalten	

12.2.5.2 Dauerschwingversuch.35112.2.5.3 Das Dauerfestigkeitsdiagramm nach Smith.35'

12.3	Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. 12.3.0 Übersicht 12.3.1 Durchstrahlungsprüfung. 12.3.2 Ultraschallprüfung 12.3.3 Magnetische Prüfverfahren 12.3.3.1 Einführung	357 358 362 367
	12.3.3.2 Magnetpulverprüfung	.368
12.4	Gefügeanalyse - Materialographie. 12.4.0 Überblick 12.4.1 Makroskopische Untersuchungen. 12.4.2 Lichtmikroskopie. 12.4.3 Rasterelektronenmikroskopie. 12.4.4 Transmissionselektronenmikroskopie.	375 375 375 376 381
Lemz	zielorientierter Test zu Kapitel 12	.385
Lösu	ungsteil	.387
Bild	quellen	401
Wei	terführende Literatur	401
Wer	kstoffauswahl	402

Sachwortverzeichnis 404

Inhaltsverzeichnis

15