

DIE SCHWIND-FRESKEN AUF DER WARTBURG

Ein interdisziplinäres
Forschungsprojekt zu ihrer
Erhaltung

14
Arbeitshefte
des Thüringischen Landesamtes
für Denkmalpflege

Inhaltsverzeichnis

- Zum Geleit
Rudolf Zießler
- 7 Vorwort
Günter Schuchardt
- 8 *Günter Schuchardt*
Wiederherstellung und Ausbau der Wartburg
zum national-dynastischen Denkmal im
19. Jahrhundert
- 15 *Petra Schall*
Die Entstehung der Schwind-Fresken
- 23 *Jürgen Pursehe*
Schwinds Fresko-Projekt auf der Wartburg.
Beobachtungen zur Entwicklung
seiner Maltechnik
- 45 *Petra Schall*
Restaurierungsgeschichte der Schwind-Fresken
- 61 *Roland Möller*
Wandmalereien Moritz von Schwinds —
Kritische Betrachtung zu den Restaurierungen
- 83 *Petra Schall*
Aufgabenstellungen des Projektes »Konservierung
der Schwind-Fresken auf der Wartburg« und
dessen Koordinierung
- 85 *Petra Schall*
Projektkonzeption zum Bild »Die Ankunft der
vierjährigen Elisabeth auf der Wartburg«
- 88 *Jürgen Scholz*
Zustandsbeschreibung des Bildes »Die Ankunft
der vierjährigen Elisabeth auf der Wartburg«
- 110 *Jürgen Scholz*
Schadensdokumentation der Schwind-Fresken
- 117 *Oskar Emmenegger*
Zur Problematik der Wandbildabnahme
einschließlich der Übertragung
- 125 *Jürgen Scholz*
Die Abnahme und Wiederanbringung
des Freskos »Ankunft der vierjährigen Elisabeth
auf der Wartburg«
- 137 *Oskar Emmenegger*
Möglichkeiten der Putzstabilisierung
und Verbesserung des Haftverbundes
durch CO₂-Begasung
(mit Untersuchungsberichten von Lothar Goretzki)
- 161 *Dieter Klaua*
Das Steinmaterial des Mauerwerks am Palas
der Wartburg
- 165 *Meinhard Landmann / Ernst-Dieter Ganßl*
Hans-Jürgen Rönicke
Feuchteanalysen am Mauerwerk des Palas
der Wartburg
- 175 *Meinhard Landmann*
Analysen von Putzen und löslichen Salzen
in den Schwind-Fresken sowie von Ausblühungen
und Schleiern auf dem abgenommenen
>Ankunftsfresko<
- 183 *Andreas Schwärzt/Lutz Mehlhorn*
Untersuchungen zur Klima- und
Luftschadstoffbelastung der Fresken
Moritz von Schwinds auf der Wartburg
- 203 *Karin Petersen*
Untersuchungen zur mikrobiellen
Beeinträchtigung der Schwind-Fresken
auf der Wartburg
- 207 *Klaus Hinschi Peter Meinschmidt/ Karin Wolff*
Laseroptische Messung klimatisch bedingter
Mikroverformungen an den Schwind-Fresken
- 211 *Manfred Schultz-von Glahn*
Erschütterungs- und Schwingungsmessungen
an Gebäudeteilen der Wartburg
- 214 *Andreas Arnold/Oskar Emmenegger/*
Roland Möller/Jürgen Pursche
Auswertung der gesamten Untersuchungs-
ergebnisse, Konzeptionsvorstellungen
mit Alternativen, langfristige
Erhaltungsmaßnahmen
- 243 *Jürgen Pursche/Roland Möller*
Schadensglossar
- 262 *Roland Möller*
Tabelle: Schadensformen und deren Vorkommen
in den einzelnen Bildern
- 268 Anhang
Schriftquellen
- 314 Autorenverzeichnis
Foto- und Bildnachweis
- 315 Abkürzungen (Literatur und Archive)
- 316 Sach-, Personen- und Ortsregister